

2024年第三轮中央生态环境保护督察交办信访件整改验收情况

序号	编号	举报内容	整改措施	整改完成情况
1	第2批 D3JS202410200037	盐城市东台市时堰镇东台市长利不锈钢制品厂，厂区南侧的暗管向附近河道排放工业废水，污染河道。	对厂区内管网进行整改，做到雨污分流，同步对排口进行整治，做到规范设置；厂区内生活污水接入时堰镇生活污水处理厂；对厂区北侧生产沟进行综合整治。	已对厂区内管网进行雨污分流整改，对排口进行整治，做到规范设置；厂区内生活污水已接入时堰镇区域污水处理有限公司；已对厂区北侧生产沟进行综合整治。已落实整改措施，已达到整改目标。
2	第4批 D3JS202410220064	东台市溱东镇开一村东台市银光不锈钢制品厂，该厂北侧后门有菜园，内设水渠用于直排生产废水至河道（紧邻该厂北侧），该厂疑似非法用强酸；希望尽快解决河道水质问题。	1、规范环保手续；2、对厂区排水进行整治，做到雨污分流，常态化清理维护排水沟渠；3、对厂区环境进行综合整治，防止跑冒滴漏；4、溱东镇对友谊园区河开展生态河道整治。	已获得环评审批；已对厂区进行雨污分流改造；已对厂区环境进行整治，加强管理；溱东镇已对友谊园区河进行河道整治。已落实整改措施，已达到整改目标。
3	第5批 X3JS202410230002	盐城市东台市江苏磊达水泥厂500米范围内有居民，不符合卫生防护距离要求，质疑如何通过环评审批和三同时验收；码头吊装过程中未采取降尘措施，产生的粉尘和洒落的物料排入通榆河，造成水体污染；水泥厂违规占用上千亩农耕地建设永久性建筑物，不符合国家相关规定。	企业加强码头作业管理，物料装卸过程中开启除尘设施和雾炮抑尘设施，保证废气治理设施正常运行。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。	已加强码头作业管理，物料装卸过程中已开启除尘设施和雾炮抑尘设施，加强废气治理设施运行维护。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。已落实整改措施，已达到整改目标。
4	第6批 D3JS202410240050	盐城市东台市溱东镇江苏三鼎不锈钢制造有限公司非法排放废水、废气，无环保手续。	生活污水接管东台市溱东污水处理厂处理。	生活污水已接管至东台市溱东污水处理厂。已落实整改措施，已达到整改目标。
5	第7批 D3JS202410250064	盐城市东台市梁垛镇梁北村江苏磊达水泥厂，此处生产粉尘严重；码头建在通榆河上，料船上面的材料在下雨天会被雨水冲刷流到通榆河里；距离厂区五百米处还有未搬迁的住户，不符合环评要求。	企业加强码头作业管理，物料装卸过程中开启除尘设施和雾炮抑尘设施，保证废气治理设施正常运行。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。	已加强码头作业管理，物料装卸过程中已开启除尘设施和雾炮抑尘设施，加强废气治理设施运行维护。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。已落实整改措施，已达到整改目标。
6	第11批 D3JS202410290016	盐城市东台市梁垛镇梁北村江苏磊达水泥有限公司夜间生产粉尘较大，厂区扬尘较大，影响周边住户居民；水泥厂500米以内的住户应该是搬迁，但是该水泥厂距离500以内还有很多村民，未搬迁，不符合最新环评要求。该水泥厂码头有1公里是建设在通榆河道上，属于违建。	1、定期维护相关治污设施，确保废气治理设施正常运行；2、采取定时洒水等抑尘措施。	已定期维护废气治理设施，加强设施运行管理；已采取定时洒水等抑尘措施。已落实整改措施，已达到整改目标。
7	第15批 D3JS202411020044	1、盐城市东台市梁垛镇牌楼村村委会东边、204国道西边有一家电镀企业，生产时废气污染严重。2、盐城市东台市梁垛镇牌楼村204国道东边200米处原收花站里有三四家厂，都是夜间生产，废气、废水污染严重。	1、东台市众鑫镀业有限公司加强管理，保持厂区整洁，减少无组织废气排放。2、东台银鸿机械制造有限公司加强管理，规范物料堆放；加强污染防治设施运行管理，确保有组织和无组织废气排放管控到位，达标排放；完善技术改造项目环保手续，对违法行为查处到位。	东台市众鑫镀业有限公司加强管理，保持厂区整洁，减少无组织废气排放。东台银鸿机械制造有限公司加强管理，规范物料堆放；加强污染防治设施运行管理，确保有组织和无组织废气排放管控到位，达标排放；技改项目环评已获批。已落实整改措施，已达到整改目标。

序号	编号	举报内容	整改措施	整改完成情况
8	第16批 D3JS202411030030	盐城市东台市梁垛镇梁北村江苏磊达水泥厂，举报人对X3JS202410230002答复不认可：防护距离五百米内还有70-80家住户；码头上的吊机面向通榆河，装卸材料的时候物料容易洒落到河道里；该厂用地都是农耕地，不认可取得的用地手续。	企业加强码头作业管理，物料装卸过程中开启除尘设施和雾炮抑尘设施，保证废气治理设施正常运行。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。	已加强码头作业管理，物料装卸过程中已开启除尘设施和雾炮抑尘设施，加强废气治理设施运行维护。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。已落实整改措施，已达到整改目标。
9	第18批 D3JS202411050043	盐城市东台市头灶镇曹华北路6号凡锐生物能源有限公司，碎木材加工，粉尘污染严重，无组织排放，夜间生产噪音扰民，消防存在安全隐患，厂房破旧老化有安全风险。	督促该公司规范运行污染防治设施，废气、噪声稳定达标；督促企业限期整改安全、消防隐患。	废气、噪声监测结果达标；房屋安全性、抗震鉴定结果符合要求；已进行厂区环境整治，安装除尘设施。已落实整改措施，已达到整改目标。
10	第19批 X3JS202411060054	盐城市东台市江苏奥克电线电缆制造有限公司，厂内垃圾和废弃物乱堆，里面有多个厂，有的污染物直排泰通饮水河。	督促相关企业依法办理各类环保手续；督促九皋企业管理有限公司对厂区环境进行提升，杜绝乱堆乱放现象，常态化管理到位。	九皋企业管理有限公司已对厂区内乱堆乱放现象进行整治提升；盐城新仕纪塑料电器有限公司环评已获批；东台久春再生资源有限公司已取缔。已落实整改措施，已达到整改目标。
11	第19批 D3JS202411060027	盐城市东台市东台镇金丽达纺织有限公司附近，高铁桥附近有较大的刺鼻性异味，在时代豪庭小区夜间经常闻到这种气味。	督促该公司加快车间管道改造，对排气口进行整改，规范设置。加强监管，督促企业新上2台拉幅定型机取得合法环保手续。	管道排口整改已完成，大气排口规范设置；新上2台拉幅定型机已拆除。已落实整改措施，已达到整改目标。
12	第19批 D3JS202411060018	盐城市东台市匠港镇新曹社区东台市荧光电镀厂，废水通过暗管排到厂区西侧的潘堡河里，作业时异味扰民。	督促该单位规范运行污染防治设施，废气稳定达标排放；修复酸洗车间，提高密封性。	已对酸洗车间破损处进行修复；加强污染防治设施运行管理，废气监测达标。已落实整改措施，已达到整改目标。
13	第20批 D3JS202411070040	盐城市东台市溱东镇罗苏路东台市苏中精密铸造厂，夜间生产，排放大量刺鼻性气味黄烟，没有环保手续，废水直排入北侧河道。要求废气达标排放，长效保持。	生产物料入库存放或采取遮盖措施，加强施工现场的环境管理，落实各项环境管理措施，做到达标排放。	施工期间加强现场管理；已配套建设污染防治设施，恢复生产后，有组织废气、厂界无组织废气采样监测结果达标。已落实整改措施，已达到整改目标。
14	第20批 X3JS202411070101	盐城市东台市时堰镇江苏金谷不锈钢有限公司环境污染问题。1、该公司产生的废酸水（酸洗槽中的废酸）和冲洗废水（废水）数量很大，这些废酸和废水该公司没有能力完全处理，故极有可能偷排到该公司旁边的河里。酸碱处理后的废水就直接排到河里，致使该公司旁边河里的水经常呈现黄色。2、因其生产量巨大，产生的废气也很大，气味呛人。3、生产现场废酸废水积水严重，现场一片混乱，易产生地下泄漏。	1、生产车间窗户修补到位，生产时密闭作业，加强无组织废气收集；2、厂区环境提升，杜绝乱堆乱放；3、加强生产管理，杜绝跑冒滴漏现象。	生产车间窗户修补到位，生产时密闭作业，加强无组织废气收集；已对乱堆乱放进行清理，厂区环境得到提升；生产时加强管理，杜绝跑冒滴漏现象。已落实整改措施，已达到整改目标。
15	第21批 X3JS202411080072	盐城市东台市劲隆机械厂，厂房和居民仅一墙之隔，他们生产时高强度电流声尖锐刺耳，空气中弥漫刺鼻呛人的浓烟，同时伴有大量灰尘，让附近居民白天不能呼吸，夜晚不能入睡。5月份举报后被关停，但目前又再次恢复生产。	琼港镇加强网格化巡查。	企业已拆除并自行报停变压器，处于停产状态。已落实整改措施，已达到整改目标。

序号	编号	举报内容	整改措施	整改完成情况
16	第21批 D3JS202411080037	盐城市东台市梁垛镇梁北村江苏磊达水泥厂，1998年开始经营，公示结果与事实不符，环评弄虚作假，防护距离五百米内至少还有70-80家住户，粉尘污染严重，磊达水泥厂码头没有防尘措施，装卸材料的时候物料洒落到通榆河河道里，白天不生产，夜间12点开始持续到凌晨。	企业加强码头作业管理，物料装卸过程中开启除尘设施和雾炮抑尘设施，保证废气治理设施正常运行。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。	已加强码头作业管理，物料装卸过程中已开启除尘设施和雾炮抑尘设施，加强废气治理设施运行维护。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。已落实整改措施，已达到整改目标。
17	第21批 X3JS202411080032	2020年盐城市非法船舶修造厂全部关闭，但在原“东台市东风船舶修造厂”原址上，博镇河公司未建厂房，未购置安装环保设施的情况下，仍获得排污许可证。	督促江苏博镇河船舶修造有限公司按照环评要求，规范运行污染防治设施。规范堆放物料，及时清理建筑垃圾。	施工期间建筑垃圾用防尘网覆盖，企业加强污染防治设施运行，属地常态化巡查监管。已落实整改措施，已达到整改目标。
18	第23批 D3JS202411100027	盐城市东台市五烈镇东里村八组江苏舜天高新材料有限公司，主要都在夜间生产工业废气污染，该公司已于2023年9月份由于经营不善已倒闭，但该公司以前生产时对周边土壤和河流造成的污染，无人过问。希望对该公司旁边的土壤进行检测。	五烈镇强化日常网格化巡查监管，督促企业复产时严格按照环境管理要求落实各项环境管理措施。	常态化巡查监管。已落实整改措施，已达到整改目标。
19	第23批 X3JS202411100062	盐城市东台市磊达船舶制造有限公司位于通榆河梁垛段河西，这是在通榆河边江苏省仅有的船厂，《江苏省通榆河管理条例》中规定沿岸禁止设船舶修造企业，22年举报该企业非法排污、喷漆等问题没有彻底解决。东台市红林船舶修造厂（位于梁垛境内，安时河边安时河6级航道，只能行驶100吨船舶），没有国家规定船舶企业生产的环保设备，严重污染水域、空气、土地。	东台市红林船舶修造厂自主建设移动式废气收集处理设施，作业后及时收集砂，规范贮存，随用随取。	东台市红林船舶修造厂已建设移动式废气收集处理设施，作业后及时收集砂，规范贮存，随用随取。已落实整改措施，已达到整改目标。
20	第23批 X3JS202411100063	2022年盐城东台市宇夏混凝土有限公司被查处，至今仍然生产，该公司建在通榆河边两公里内，质疑环评和洪评是如何通过审批的？	建立健全车辆冲洗管理制度和管控措施，杜绝车过尘起现象；对冲洗废水收集渠道进行改造，确保场地冲洗废水及时收集。	运输车辆及时清洗；场地冲洗水及时收集回用。已落实整改措施，已达到整改目标。
21	第24批 D3JS202411110015	盐城市东台市琼港镇海堤尖北村前哨八中沟西桥的北面100米处有个塑料粒子加工厂（东台市海堤塑料粒子厂），夜间生产时异味很重，生产废水随意排放。	琼港镇加强网格化巡查监管；督促企业完成废水、废气污染防治设施提升改造，企业复产时必须经废气、废水监测达标后方可生产。	已进行污染防治设施提升改造，废气、废水监测达标。已落实整改措施，已达到整改目标。
22	第25批 D3JS202411120015	盐城市东台市时堰镇后港社区红星路金裹不锈钢厂，生产时硫酸异味扰民，酸洗沉淀物运到外面填埋。	依法办理各类环保手续；按要求建设废气处理设施；厂区环境整治提升，常态化管理到位。	已取得环评审批；已安装废气处理设施；厂区北侧露天堆放的原料已用篷布进行遮盖。已落实整改措施，已达到整改目标。
23	第26批 D3JS202411130032	盐城市东台市梁垛镇梁北村江苏磊达水泥厂，1.环评弄虚作假，2.防护距离五百米内有多家住户，粉尘污染严重，码头无防尘措施，装卸物料洒落至通榆河河道，3.该厂白天停产，夜间12点开始生产至天亮。	企业加强码头作业管理，物料装卸过程中开启除尘设施和雾炮抑尘设施，保证废气治理设施正常运行。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。	已加强码头作业管理，物料装卸过程中已开启除尘设施和雾炮抑尘设施，加强废气治理设施运行维护。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。已落实整改措施，已达到整改目标。

序号	编号	举报内容	整改措施	整改完成情况
24	第27批 X3JS202411140042	盐城市东台市江苏磊达水泥厂500米范围内有居民，不符合卫生防护距离要求，质疑如何通过环评审批和三同时验收；码头吊装过程中未采取降尘措施，产生的粉尘和洒落的物料排入通榆河，造成水体污染；水泥厂码头建在通榆河上，违法违规。	企业加强码头作业管理，物料装卸过程中开启除尘设施和雾炮抑尘设施，保证废气治理设施正常运行。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。	已加强码头作业管理，物料装卸过程中已开启除尘设施和雾炮抑尘设施，加强废气治理设施运行维护。码头运输车辆做到物料全密闭遮盖，在大风等特殊天气减少作业，并对码头场地定期清扫、洒水，保持清洁。已落实整改措施，已达到整改目标。
25	第28批 D3JS202411150037	盐城市东台市江苏久兴纸业有限公司异味扰民，尤其刮东风时异味（塑料味、臭味）突出。	东台镇常态巡查，如公司恢复生产，须加强企业内部环境管理，污染物稳定达标排放。	该公司处于停产状态，属地常态化巡查监管。如公司恢复生产，加强企业内部环境管理，确保污染物稳定达标排放。已落实整改措施，已达到整改目标。
26	第28批 D3JS202411150041	盐城市东台市溱东镇开二村臻净环保科技有限公司在泰东河1公里范围内（1公里以内是不允许有酸洗企业的），从事酸洗作业，该企业环保手续不完善，车间未安装环保治理设施。	完成厂内污染防治设施提升改造，落实各项环境管理措施，做到稳定达标排放。复产时需开展监测。	已完成厂内污染防治设施提升改造，2025年二季度复产，污染物监测达标。已落实整改措施，已达到整改目标。
27	第29批 D3JS202411160032	盐城市东台市三仓镇龙舍村九组2号三仓镇杨浩塑料粒子厂，2022-2023年因环保问题停产，2024年2月开始夜间偷偷生产，异味、噪音扰民，废水直排一仓河河道，该企业一旦有检查就会停产。	对厂区环境进行整治，做到整洁有序。三仓镇加强网格化巡查。	厂区生产线及周边环境已整改，现场环境整洁；恢复生产后对废气、噪声进行检测，结果达标。已落实整改措施，已达到整改目标。
28	第29批 X3JS202411160066	盐城常林环保科技有限公司不得接收含重金属废酸，实际每一批都检出了重金属，有机物也特别高，生产线处置不了；超标的生产尾水偷排到污水管网。	头灶镇加强网格化巡查，督促企业规范设置废水处理设施标志牌，完善碱性母液循环水池截流措施。	已规范设置废水处理设施标志牌，并完善碱性母液循环水池截流措施；废水监测结果达标。已落实整改措施，已达到整改目标。
29	第30批 X3JS202411170007	盐城市东台市南沈灶万桥村，有一酱菜厂生产的污水通过暗沟排河，使农田无法灌溉。	加强管理，规范酱制品半成品堆放，杜绝废水进入雨水管道。	已对厂区管道进行规范提升，常态化对酱制品半成品规范堆放。已落实整改措施，已达到整改目标。
30	第31批 D3JS202411180006	盐城市东台市溱东镇开庄迎松标准件不锈钢有限公司，对不锈钢配件进行清洗的废油水，未经处理直接排放到该公司厂区北侧的河沟内，河水有肉眼可见的油花漂浮，水质污染严重。	溱东镇加强网格化巡查，督促企业做好车间地面清理，复产后常态化保持环境整洁，加强河道漂浮物打捞及常态化管理。	企业常态化做好车间地面清理，保持车间整洁；溱东镇加强河道漂浮物打捞及常态化管理。已落实整改措施，已达到整改目标。
31	第31批 D3JS202411180007	盐城市东台市溱东镇东台市惠锋不锈钢有限公司偷排酸洗废水至厂区北侧的一条生产河，影响周边水产养殖换水。	溱东镇加强网格化巡查，督促企业落实各项环境管理措施，污染物做到稳定达标排放。	溱东镇加强网格化巡查，企业加强环境管理，强化污染防治设施运行维护。已落实整改措施，已达到整改目标。
32	第31批 X3JS202411180013	盐城市东台市轩源金属表面处理中心有限公司和东台市鑫阳热镀锌有限公司（两公司地址：江苏省东台市时堰镇沙杨工业区），环保手续不全，酸洗的废酸和清洗金属表面产生的含酸的废水到处乱放，直接流入该公司旁边的河里，造成河道污染。	时堰镇加强网格化巡查，督促企业规范管理，杜绝乱堆乱放。	已对厂内环境进行整治，溱东镇加强网格化巡查，督促企业加强环境管理。已落实整改措施，已达到整改目标。
33	第32批 X3JS202411190017	盐城市东台市头灶镇，强浩电力装备科技（东台）有限公司长期以来违规排放未经处理的废气，生产噪音扰民，影响居民生活环境。	头灶镇加强网格化巡查，督促企业规范日常环境管理，及时修复车间破损的窗户，进一步提升密闭性，提高废气收集效率，清空事故应急池。	废水、废气及噪声监测达标，车间破损的窗户已修复，事故应急池已清空，厂区环境已整治。已落实整改措施，已达到整改目标。

序号	编号	举报内容	整改措施	整改完成情况
34	第33批 X3JS202411210 024	盐城市东台市富安纺织南边的石材加工灰尘太大，污染空气，废水乱排，污染土壤。	富安镇加强网格化巡查，督促企业增设沉淀池，废水规范排放。	已建设沉淀池，废水循环使用。已落实整改措施，已达到整改目标。
35	第33批 X3JS202411210 015	盐城市东台市安丰镇，清沁池浴室烟囱冒黑烟，上级要求停止使用之前的锅炉，但是这个浴室实际上没有，污染空气。	安丰镇加强网格化巡查，督促该浴室加快拆除已列入淘汰的生物质锅炉，建设水源热泵基础设施。	生物质锅炉已淘汰，水源热泵投入运行。已落实整改措施，已达到整改目标。